GB	**EC notified bodies**
DA	**Prüfinstitute**
FR	**Organismes CE notifiés**
IT	**Organismi CE accreditati**
ES	**Entidades notificadas de la EC**
PT	**Organismos notificados CE**
GR	**Κοινοποιημένου οργανισμού ΕΚ**
TR	**AT onaylı kuruluşlar**
DK	**Bemyndigede EU-organer**
NO	**Teknisk kontrollorgan**
SE	**EG:s anmälda organ**
FI	**EY:n ilmoitetut tahot**
NL	**EG-testinstituten**
RU	**ЕС уполномоченные органы**
PL	**Jednostki notyfikowane w WE**
CZ	**Notifikované orgány ES**
SK	**Upovedomené orgány EÚ**
EE	**EÜ registreeritud asutused**
LV	**EK pilnvarotās iestādes**
LT	**EB notifikuotoji įstaiga**
HU	**EK kijelölt szerv**
RO	**Organisme notificate în CE**
BG	**Органи акредитирани от ЕК**
SI	**Priglašeni organi ES**
HR	**Obavijštena tijela od Europske Komisije**
SRB	**Ec ovlašcena tela**
JP	**EC** 通知機関
CN	**EC** 公告机构
SA	**EC** الهيئات المعلنة للمفوضية

Ref. no.
Kenn.-Nr
Réf.
N. rif.
Ref. No.
Nº Ref.
Αριθ. ενσφρ.
Ref. no.
Ref.nr.
Ref. nr
Viitenumero
Referentienr.
Справ. по.
Nr ref.
Ref. č.
Viitenr
Atsauces nr.
Nuor. nr.
Szám:
Nr. de ref.
Съотв. №
Opravilna št.
Ref. broj:
Ref. br.
リファレンス番号
参考编号
رقم المرجع

0493
0075
2777
2019
0598

HexArmor ®
640 Leffingwell AVE NE,
Grand Rapids, MI 49505 USA
Tel: 616 459 4144

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
DE-21337 Lüneburg
Tel.: +49 4131 9502-0

GB Information and user instructions

Storage: Store in a dark, dry place.

Warning!
Garments should not be worn where there is a risk of entanglement by moving parts of machines. Garments are cut and puncture resistant, not cut and puncture proof. The garments can be used in general applications with requirements of protection suitable for Abrasion, Cut, Tear, and Puncture, where applicable. The garments are not to be used with moving or serrated blades.

Safety garments against mechanical risks

EN 388 **Pictogram and performance levels in accordance with EN 388:2016**

Performance levels:

EN impact protection	(yes/no)
TDM cut resistance	(level A – F)
Puncture resistance	(level 0 – 4)
Tear resistance	(level 0 – 4)
Cut resistance	(level 0 – 5)
Abrasion Resistance	(level 0 - 4)

All performance levels in accordance with EN 388:2016 (highest performance level: 4, for cut resistance: 5, for TDM cut resistance: F) only apply to the palm area of the glove or main surface of garment. For dulling during cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance test. Level X can also be applied for a to e and stands for "Not tested" or "Not applicable". For EN impact protection: PASS (P) or FAIL (no protection level). Impact test is performed only on the knuckle.

The overall classification of garments with two or more unconnected layers does not necessarily denote the performance level of the outer layer.

The following information applies to safety garments for protection against mechanical and thermal risks: If the garment is composed of several parts that are not permanently bonded together, the performance levels and protective effect apply only to the complete composition.

Application: The duration of use depends on the degree of wear and intensity of use in the respective applications. It is therefore not possible to provide information regarding duration of use. The duration of use is influenced by the combination of several factors: Exposure to
– visible and/or UV light
– high or low temperatures or changes in temperature
– biological agents (pests, etc.)
– mechanical influences (abrasion, etc.) and contamination (splash, etc.)

Obsolescence: When stored as recommended, will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the garment for its intended use.

da intensidade do uso nas respetivas áreas de aplicação. Não é, assim, possível indicar um tempo de vida útil definitivo. A duração de utilização depende de vários fatores:

A ação de
– luz UV e/ou luz visível
– altas ou baixas temperaturas ou variações de temperatura
– agentes biológicos (parasitas, etc.)
– ações mecânicas (abrasão, etc.) e contaminação (salpicos, etc.)**Obsolescência:** Quando armazenado conforme recomendado, não sofrerá alteração nas propriedades mecânicas por até cinco anos a partir da data de fabricação. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do usuário para verificar a adequação da luva para o uso pretendido.

Obsolescência: Quando armazenado conforme recomendado, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas por até três anos a partir da data de fabricação. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do usuário para verificar a adequação do vestuário para o uso pretendido.

Data de fabricação:

mês/ano

Geral: Os produtos são fabricados sob um sistema de qualidade. Nenhuma das matérias-primas ou processos utilizados no fabrico do equipamento de proteção é conhecido por ter algum dano ao usuário.

Eliminação: O vestuário deve ser descartado como lixo doméstico. Se os produtos químicos entrarem em contato, consulte as diretrizes de descarte de resíduos do fabricante de produtos químicos.

Nota: Pode obter informações sobre as bases legais relativas a cada produto EPI e a respetiva declaração de conformidade na folha suplementar ou, através do número de artigo do produto, visitando o seguinte endereço de Internet:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

GR Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης

Αποθήκευση: Να φυλάσσεται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος.

Προειδοποίηση!
Α νη !! Τα ενδύματα κλωστοϋφαντουργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γενικές εφαρμογές με απαιτήσεις προστασίας που είναι κατάλληλες για τριβή, διάτρηση και, ανάλογα με την περίπτωση, Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ρούχα με κινούμενα ή οδοντωτά πτερύγια.

Ενδύματα για προστασία από μηχανικούς κινδύνους

EN 388 **Piktogrammi ja suojaustason standardin EN 388:2016 mukaan**

Suojaustason:

EN-iskunsuojaus	(kyllä/ei)
TDM-viiltosuoja	(Taso A – F)
Puhkaisusuojaus	(Taso 0 – 4)
Jatkorepäisylujuus	(Taso 0 – 4)
Viiltosuoja	(Taso 0 – 5)
Hankaussuojaus	(Taso 0 – 4)

Kaikki suojaustason standardin EN 388:2016 mukaan (korkein suojaustaso: 4, viiltosuojassa: 5, TDM-viiltosuojassa: F) koskevat vain käsineen kämmenosaa tai vaatteen pääpinta. Karkeusresistenssitestin (6.2) aikana ilmenevää nyllkemistä varten coupe-testitulokset ovat vain ohjeellisia, kun taas TDM-leikkauksen kestävyystesti (6.3) on vertailutesti. Kohdissa a-e voidaan käyttää myös tasoa X, joka tarkoittaa "ei testattu" tai "ei sovellettavissa". EN-iskunkestävyyteen sovelletaan tunnisteita PASS (P) tai FAIL (ei merkintää). Iskutesti suoritetaan vain nivelellä.

Vaatteiden, joissa on kaksi tai useampia kerroksia, jotka eivät ole toisiinsa yhteydessä, yleinen luokittelu ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä.

Seuraavat tiedot koskevat mekaanisia ja lämpövaarallisia suojavaatteita: Jos käsine koostuu useammasta osasta, jotka eivät ole pitävästi toisissaan kiinni, suoritustasot ja suojausvaikutus koskevat vain täydellistä kokoonpanoa.

Käyttökelpoisuus: Käyttöikä riippuu kulutuksesta ja kunkin käyttöalueen käyttötarpeesta. Käyttöiän kestoa ei siksi voi määritellä. Käyttöikään vaikuttaa useampien tekijöiden yhdistelmä: Vaikutus
– näkyvästä ja/tai UV-valosta
– korkeista tai matalista lämpötiloista tai lämpötilan muutoksista
– biologisista välittäjistä (tuholaisista ynnä.)
– mekaanisista vaikutuksista (kulutus ym.) ja saastumisesta (ruiskeista ym.)

Vanhentuneisuus: Suositeltava varastointi ei aiheuta muutoksia mekaanisiin ominaisuuksiin enintään kolmen vuoden ajan valmistuspäivästä. Käyttöikää ei voida tunnistaa ja se riippuu käyttäjän hakemuksesta ja vastuusta määrittääkseen, sopivatko vaatteet tarkoituksessa.

Valmistuspäivämäärä:

Kuukausi / Vuosi

General: The products are manufactured under a quality system. None of the raw materials or processes used in the manufacturing of this product is known to have any harm on the wearer.

Hävittäminen: Hävitä vaatteet asianmukaisesti kotitalousjätteenä. Kun käsittelet kemikaaleja, ota huomioon kemikaalivalmistajan hävittämisohjeet.

Huomautus: Tiedot kaikkien PSA-tuotteiden lainmukaisista vaatimuksista ja niihin kuuluvista vaatimustenmukaisuusvakuutuksista löydät liitteestä, ja ne on haettavissa tuotteen nimikenumerolla seuraavasta internetosoitteesta:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

EN 388 **Εικονοσύμβολα και κατηγορίες απόδοσης κατά EN 388:2016**

Κατηγορίες απόδοσης:

Προστασία από κρουστικές επιδράσεις κατά EN	(ναι/όχι)
Αντοχή στην κοπή κατά TDM	(κατηγορία A – F)
Αντοχή στη διάτρηση	(κατηγορία 0 – 4)
Αντοχή στη ρήξη	(κατηγορία 0 – 4)
Αντοχή στην κοπή	(κατηγορία 0 – 5)
Αντοχή στην τριβή	(κατηγορία 0 – 4)

Όλες οι κατηγορίες απόδοσης κατά EN 388:2016 (υψηλότερη κατηγορία απόδοσης: 4, για την αντοχή στην κοπή: 5, για την αντοχή στην κοπή κατά TDM: F) ισχύουν μόνο για την εσωτερική πλευρά της παλάμης ή την κύρια επιφάνεια του ενδύματος. Για τη διάρρηξη κατά τη δοκιμή αντοχής στην κοπή (6.2), τα αποτελέσματα των δοκιμών κουπέ είναι ενδεικτικά μόνο ενώ η δοκιμή αντοχής στην τομή TDM (6.3) είναι η δοκιμή απόδοσης αναφοράς. Η κατηγορία X μπορεί να εφαρμοστεί και για τα a έως e και αντιστοιχεί στους χαρακτηρισμούς «Δεν ελέγχθηκε» ή «Δεν εφαρμόζεται». Για την προστασία από κρουστικές επιδράσεις ισχύει ο χαρακτηρισμός PASS (P) ή FAIL (χωρίς σύμβολο). Η δοκιμή πρόσκρουσης εκτελείται μόνο στην άρθρωση.

Η γενική ταξινόμηση των ενδυμάτων με δύο ή περισσότερα μη επικαλυμμένα στρώματα δεν αντανακλά απαραίτητα την απόδοση του εξωτερικού στρώματος.

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για ενδύματα για προστασία από μηχανικούς και θερμικούς κινδύνους: Εάν τα ρούχα αποτελούνται από πολλά μέρη που δεν είναι μεταξύ τους μόνιμα συνδεδεμένα μεταξύ τους, οι κλάσεις απόδοσης και η προστατευτική δράση ισχύουν μόνο για την πλήρη σύνθεση.

Χρηστικότητα: Η διάρκεια χρήσης εξαρτάται από το βαθμό φθοράς και τη συχνότητα χρήσης στις εκάστοτε πεδία εφαρμογής. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να προσδιοριστούν χρονικά στοιχεία για τη διάρκεια χρήσης. Η διάρκεια χρήσης επηρεάζεται από έναν συνδυασμό περισσότερων παραγόντων: Επίδραση από
– ακτινοβολία στο ορατό φάσμα ή/και ακτινοβολία UV
– υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή διακυμάνσεις θερμοκρασίας
– βιολογικά μέσα (βλαβεροί οργανισμοί κ.ά.)
– μηχανικές επιδράσεις (τριβή κ.ά.) και επιμόλυνση (στα)νοήσεις κ.ά.)

Ανεξέλεγκτη: Όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται, δεν θα αλλάξει μηχανικές ιδιότητες για έως και τρία χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Η διάρκεια ζωής δεν μπορεί να προσδιοριστεί και εξαρτάται από την εφαρμογή και την ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα των ενδυμάτων για την προβλεπόμενη χρήση τους.

Ημερομηνία παραγωγής:

www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

NL Informatie en gebruiksaanwijzing

Opslag: Droog en donker bewaren.

Waarschuwing!
Kledingstukken mogen niet worden gedragen als het risico bestaat dat ze worden verstrikt door onderdelen van de machine te verplaatsen. Kledingstukken zijn gesneden en doorprikbestendig, niet doorgeknipt en doorprikbestendig. De kledingstukken kunnen worden gebruikt in algemene toepassingen met beschermingsvereisten die geschikt zijn voor schuren, snijden, scheuren en perforeren, indien van toepassing. De kleding mag niet worden gebruikt met bewegende of gekartelde bladen.

Beschermende kleding tegen mechanische risico's

EN 388 **Pictogram en prestatieniveaus conform EN 388:2016**

Prestatieniveaus

EN-stootweerstandsbescherming	(ja/nee)
TDM-snijbestendigheid	(Level A – F)
Perforatiebestendigheid	(Level 0 – 4)
Scheurbestendigheid	(Level 0 – 4)
Snijbestendigheid	(Level 0 – 5)
Slijtbestendigheid	(Level 0 – 4)

Alle prestatieniveaus conform EN 388:2016 (hoogste prestatieniveau: 4, bij snijbestendigheid: 5, bij TDM-snijbestendigheid: F) treffen nur für die Handinnenfläche zu oder Hauptoberfläche des Kleidungsstücks. Für die Abstumpfung während des Schnittwiderstandstests (6.2) sind die Coupe-Testergebnisse nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstandstest (6.3) der Referenzleistungstest ist. Die Stufe X kann auch für a bis e angewendet werden und steht für „Nicht getestet" oder „Nicht anwendbar". Für den EN-Stoßeinwirkungsschutz gilt die Kennzeichnung: PASS (P) oder FAIL (keine Kennzeichnung). Der Aufpralltest wird nur am Achsschenkel durchgeführt.

Die Gesamtklassifizierung bei Kleidungsstücke mit zwei oder mehreren nicht miteinander verbundenen Lagen gibt nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder.

Die folgenden Informationen gelten für Schutzkleidung gegen mechanische und thermische Risiken: Besteht der Handschuh aus mehreren Teilen, die nicht dauerhaft miteinander verbunden sind, gelten die Leistungsstufen und die Schutzwirkung nur für die vollständige Zusammensetzung.

Verwendbarkeit: Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich. Die Gebrauchsdauer wird durch die Kombination von mehreren Faktoren beeinflusst: Einwirkung von
– sichtbarem und/oder UV-Licht.
– hohen oder niedrigen Temperaturen oder Temperaturwechseln
– biologischen Mitteln (Schädlinge u. ä.)
– mechanischen Einwirkungen (Abrieb u. ä.) und Kontamination (Spritzer u.ä.)

Veralterung: Bei einer Lagerung gemäß den Empfehlungen wird die Änderung der mechanischen Eigenschaften für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ab dem Herstellungsdatum nicht beeinträchtigt. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Benutzers ab, um die Eignung des Kleidungsstücks für den beabsichtigten Gebrauch zu bestimmen.

Herstellungsdatum:

Monat/Jahr

Allgemein: Die Produkte werden unter a hergestellt Qualitätssystem. Keines der Rohstoffe oder Prozesse, die bei der Herstellung dieses Produkts verwendet werden Es ist bekannt, dass sie dem Träger Schaden zufügen.

Entsorgung: Die Kleidungsstücke sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Bei Chemikalienkontakt beachten Sie die Entsorgungshinweise des Chemikalienherstellers.

Hinweis: Die Daten zur gesetzlichen Grundlage für jedes PSA-Produkt und der dazugehörigen Konformitätserklärung entnehmen Sie bitte aus dem Beiblatt oder können unter der Artikelnummer des Produktes unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

FR Information et notice d'utilisation

Rangement : ranger dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Attention !
Ne portez pas de vêtements s'il y a un risque de vous coincer dans la porte. Les vêtements sont résistants aux coupures et aux perforations, non coupés et résistants aux perforations. Les gants peuvent être utilisés dans des applications générales avec des exigences de protection appropriées contre l'abrasion, la coupe, la déchirure et la perforation, selon le cas. Les vêtements ne doivent pas être utilisés avec

EN 388 **Pictogramme et niveaux de performance conformément à la norme EN 388:2016**

Niveaux de performance :

Protection contre les chocs (EN)	(oui/non)
Résistance aux coupures (TDM)	(niveau A à F)
Résistance aux perforations	(niveau 0 à 4)
Résistance à la déchirure	(niveau 0 à 4)
Résistance aux coupures	(niveau 0 à 5)
Résistance à l'abrasion	(niveau 0 à 4)

Tous les niveaux de performance selon la norme EN 388:2016 (niveau de performance le plus élevé : 4, pour la résistance aux coupures : 5, pour les résistance aux coupures (TDM) : F) s'appliquent uniquement à la paume de la main ou surface principale du vêtement. Pour émousser pendant l'essai de résistance à la coupure (6.2), les resultats du test de coupure sont seulement indicatifs alors que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le test de performance de référence. Le niveau X peut également être utilisé pour les classes a à e et signifie « Non testé » ou « Non applicable ». Pour la protection contre les chocs (EN), le marquage PASS (P) ou FAIL (aucun marquage) s'applique. Impact-test wordt alleen uitgevoerd op de knokkel.

La classification générale des vêtements avec deux ou plusieurs couches non liées ne représente pas nécessairement les performances de la couche externe.

Les informations suivantes concernent les vêtements de protection contre les risques mécaniques et thermiques: La classification générale des vêtements avec deux ou plusieurs couches non liées ne représente pas nécessairement les performances de la couche externe.

Utilisation : la durée d'utilisation dépend du degré d'usure et de l'intensité de l'utilisation dans chaque domaine d'application. Aucune durée d'utilisation précise ne peut donc être indiquée. Une combinaison de plusieurs facteurs influence la durée d'utilisation : impact
– des rayons visibles et/ou UV
– des températures élevées ou basses ou des variations de température
– des substances biologiques (nuisibles, etc.)
– des effets mécaniques (abrasion, etc.) et de la contamination (éclaboussures, etc.)

Obsolescence: Une fois stockés conformément aux recommandations, ils ne subiront aucune modification des propriétés mécaniques avant trois ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que les vêtements sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.

Date de fabrication:

mois/année

parçadan oluşması durumunda, performans seviyeleri ve koruyucu etki yalnızca tüm giysi bir bütün olarak düdüğünda uygulanır.

Kullanım koşulları: Kullanım ömrü, aşınma derecesine ve ilgili kullanım alanındaki kullanma sıklığına bağlıdır. Bu nedenle kullanım ömrü hakkında bir süre vermek mümkün değildir. Kullanım ömrü birçok faktörün kombinasyonundan etkilenmektedir:
Bu etkiler
– görünebilen ışık ve/veya UV ışık
– yüksek ya da düşük sıcaklıklar veya sıcaklık değişimleri
– biyolojik maddeler (haşarat vs.)
– mekanik etkiler (örn. sürtünme) ve kontaminasyon
(örn. enjektör)

Eskime: Önerilen şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren üç yıla kadar hiçbir bütün olarak düşünde değişmez. Hizmet ömrü belirlenemez ve giysinin kullanım amacına göre uygunluğunu belirlemek için kullanıcının sorumluluğuna ve uygulamasına bağlıdır.

Üretim tarihi:

ay / yıl

Genel: Ürünler bir kalite sistemi. Hammaddelerin hiçbiri veya Bu ürünün imalatında kullanılan süreçler kullanıcının üzerinde herhangi bir zararı olduğu bilinmektedir.

Bertaraf etme: Giysiler evsel atıklarla birlikte doğru şekilde elden çıkarılır. Kimyasallarla temas halinde, kimyasal üreticisinin imha talimatlarına uyun.

Uyarı: Her PSA ürününün yasal esasları ve ona ait uygunluk beyan ile ilgili verileri ekteki belgede veya aşağıdaki internet adresinde ürüne ait ürün kodu altında bulabilirsiniz:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

DK Information og brugsvejledning

Opbevaring: Opbevares tørt og mørkt.

Advarsel!
Hvis der er fare for at blive fanget ved at flytte dele af maskiner, må du ikke bære tøj! Fodret er skåret og punkteringsbestandigt, ikke skåret og punkteringssikkert. Kravene til punkteringsbestandighed kan anvendes generelt med beskyttelsesbræt, for at egenet til slid, udskæring, rive og punktering, hvor det er relevant. Brug ikke tøjet med bevægelse eller skærende blade.

Beskyttelsesbeklædning mod mekaniske farer

EN 388 **Piktogram og ydelsesniveau i henhold til EN 388:2016**

Effektrin

EN-slagbeskyttelse	(ja/nej)
TDM-skæremodstand	(niveau A – F)
Stikmodstand	(niveau 0 – 4)
Rivestyrke	(niveau 0 – 4)
Skæremodstand	(niveau 0 – 5)
Slidstyrke	(niveau 0 – 4)

Alle ydelsesniveauer i henhold til EN 388:2016 (højeste niveau: 4, for skæremodstand: 5, for TDM-skæremod-stand: F) gælder kun for de belagte dele af handsken eller hovedoverfladen af beklædningen. Til dæmpning under kantsikkerhedsprøven (6.2) er kuptestresultaterne kun vejledende, mens TDM-kantsikkerhedsprøven (6.3) er referencepræstationsprøven. Niveau X kan også anvendes for a til e og står for "Ikke testet" eller "Ikke relevant". For EN-slagbeskyttelse: GODKENDT (PASS = P) eller IKKE GODKENDT (intet beskyttelsesniveau). Impact test udføres kun på knoglen. Den overordnede klassificering for beklædningsgenstande med to eller flere ikke-sammenhængende lag har ikke nødvendigvis den samme ydelse som det yderste lag.

Følgende oplysninger gælder sikkerhedsbeklædning mod mekaniske og termiske farer: Hvis beklædningsgenstanden består af flere dele, der ikke er permanent sammenkoblet, gælder effektstrinnene og den beskyttende virkning kun for den komplette sammensætning.

Anvendelighed: Levetiden afhænger af graden af slitage og intensiteten ved brug i de respektive anvendelsesområder. Tidsmæssig information om levetiden er derfor ikke mulig. Levetiden påvirkes af en kombination af flere faktorer:
– synligt og/eller UV-lys
– høje eller lave temperaturer eller temperaturændringer
– biologiske midler (skadedyr o.l.)
– mekaniske påvirkninger (slid o.l.) og forureninger (stænk o.l.)

Forældelse: Når den opbevares som anbefalet, vil den ikke undergå ændringer i mekaniske egenskaber i op til tre år fra fremstillingsdatoen. Livstiden kan ikke specificeres og afhænger af brugerens ansvar og ansvar for at bestemme klædernes egnethed til den tilsigtede brug.

Fremstillingsdato:

måned/år

Generelt: Produkterne er fremstillet under a kvalitetssystem. Ingen af råmaterialerne eller processer anvendt til fremstilling af dette produkt er kendt for at have nogen skade på bæreren.

Bortskaffelse: Beklædningen skal bortskaffes med husholdningsaffald med korrekt håndtering. Ved kemikaliekontakt skal anvisningerne fra den kemiske fabrikant overholdes.

Senējums: Kaip rekomenduojama, mechaninės savybės nepasikeis iki trejų metų nuo pagaminimo datos. Negalima nustatyti naudojimo trukmės ir priklauso nuo naudotojo naudojimo ir atsakomybės, kad nustatytų, ar drabužiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

Pagaminimo data:

mėnuo / metai

Bendrai: Produktai gaminami pagal a kokybės sistemą. Nė viena iš žalia vų ir ne procesai, naudojami gaminant šį produktą yra žinoma, kad jis turi kokią nors žalą naudotojui.

Šalinimas: tinkamai utilizuoti drabužiai turi būti šalinami su buitinėmis atliekomis. Jei drabužiai liečiasi su cheminėmis medžiagomis, vadovaukitės chemijos gamintojo instrukcijomis.

Pastaba: duomenis apie kiekvienam konkrečiam PSA gaminiui taikomus teisės aktus ir atitinkamą atitikties deklaraciją galite rasti papildomame lape arba įvedę gaminio numerį šiame tinklalapyje:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

HU Információ és használati utasítás

Tárolás: száraz, sötét helyen.

Figyelem!
Védőruházatot nem lehet viselni; A ruhadarabokat vágják és lyukasztják, nem vágják vagy vágják. A ruhadarabok általában a kopás, a vágás, a szakadás és a szúrás védelme követelményeinek megfelelnek. A ruházat nem lehet mozgó vagy fogazott penge.

Védőruházat a mechanikai kockázatok ellen

EN 388 **Piktogramok és teljesítményszintek az EN 388:2016 szabványnak megfelelően**

Teljesítményszintek

Az EN ütési védelem	(igen/nem)
TDM vágásállóság	(A – F szint)
Szúrásállóság	(0 – 4 szint)
Továbbszakító szilárdság	(0 – 4 szint)
Vágásállóság	(0 – 5 szint)
Kopásállóság	(0 – 4 szint)

Az EN 388:2016 szabványnak megfelelő valamennyi teljesítményszint csak a kesztyű tenyérrészére érvényes Az EN 388:2016 szabványnak megfelelő valamennyi teljesítményszint csak a kesztyű tenyérrészére érvényes. A vágási ellenállási teszt Során a csillapítónál a coupé teszt eredményei csak indikatívak, míg a TDM vágási ellenállási teszt (6.3) a referencia teljesítményteszt. Az X szint is használható a – e esetén, ahol jelentése „nem vizsgált" vagy „nem alkalmazható". EN ütés elleni védelem: PASS (P – megfelel) vagy FAIL (jelöletlen – nincs védelmi szint). Az ütésvizsgálat csak a csuklón történik.

Toliau pateikta informacija taikoma apsaugines drabužiams, apsaugantiems nuo mechaninės ir šiluminės rizikos: Bendras drabužių su dviem ar daugiau nesusijusių sluoksnių klasifikavimas neblemi rodo išorinio sluoksnio veikimumo lygį.

Toliau pateiktą informaciją galioja apsauginėms pirštinėms, saugančioms nuo mechaninių ir terminių pavojų: Jei drabužiai susideda iš kelių dalių, kurios nėra visa ya sujungtos, efektyvumo lygiai ir apsauginis poveikis galioja tik visam rinkiniui.

Tinkamumas naudoti: naudojimo trukmė priklauso nuo dėvėjimosi laipsnio ir naudojimo intensyvumo atitinkamose naudojimo srityse. Todėl nurodyti naudojimo laikotarpį yra nejmanoma. Naudojimo trukmei įtakos turi daugelio veiksnių derinys. Poveikį daro:
– matoma ir / arba UV šviesa
– aukšta arba žema temperatūra arba temperatūros pokyčiai
– biologiniai veiksniai (kenkėjai ir pan.)
– mechaniniai veiksniai (dilimas ir pan.) ir užteršimas (aptaškymas ir pan.)

Data produkcji:

miesiąc/rok

Ogólne: Produkty są wytwarzane zgodnie z system jakości. Żaden z surowców ani procesy stosowane przy wytwarzaniu tego produktu nie mają wpływu na użytkownika.

Utylizacja: Rękawice należy utylizować wraz z odpadami domowymi. W przypadku kontaktu z chemikaliami postępuj zgodnie z instrukcjami producenta chemikaliów.

Uwaga: Podstawę prawną dla każdego produktu PSA i odpowiadającą mu deklarację zgodności można znaleźć w załączniku lub pod numerem produktu na stronie internetowej:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

CZ Informace a návod k použití

Skladování: Skladujte v suchu a temnu.

Upozornění!
Pokud hrozí nebezpečí zachycení pohyblivými částmi stroje, nemělý by se nosit žádné oděvy! Oděvy jsou odolné proti řezání a propíchnutí, nelezané a nepropustné. Tyto oděvy mohou být použity v běžných ochranných aplikacích vhodných pro broušení, řezání, trhání a propíchnutí. Oblečení by nemělo být používáno s pohyblivými nebo ozubenými čepelemi.

Ochranné oděvy proti mechanickým rizikům

EN 388 **Piktogram a výkonové stupně podle EN 388:2016**

Výkonové stupně:

EN – Ochrana proti nárazu	(ano/ne)
TDM – Odolnost proti prořeznutí	(úroveň A – F)
Odolnost proti proražení	(úroveň 0 – 4)
Odolnost proti dalšímu roztrhávání	(úroveň 0 – 4)
Odolnost proti prořeznutí	(úroveň 0 – 5)
Odolnost proti oděru	(úroveň 0 – 4)

Všechny výkonové stupně podle EN 388:2016 (nejvyšší výkonový stupeň: 4, při odolnosti proti prořezнutí: 5, u odolnosti proti prořezнutí podle TDM: F) platí pouze pro dlaň rukavice nebo hlavní povrch oděvu. Při zkoušce odolnosti při řezání (6.2) jsou testy koupé pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti oděru TDM (6.3) je referenční zkouškou účinnosti. Stupeň X je možné použít aj pre a až e a znamená „Netestované" alebo „Nepoužitelné". Při ochraně proti nárazu podle EN: PASS (P) alebo FAIL (bez označenia). Nárazová skúška sa vykonáva iba na kolene.

Celková klasifikácia odevov s dvoma alebo viacerými navzájom prepojenými vrstvami nemusí nevyhnutne odrážať výkon najvyššej vrstvy.

Pre odevy proti mechanickým a tepelným nebezpečenstvám platí nasledovné: Keď sú odevy vyrobené z niekoľkých častí, ktoré nie sú trvalo spojené, úrovne výkonu a ochranný účinok platia len pre úplne zložené odevy.

Použitel'nosť: Čas používania závisí od stupňa opotrebenia a intenzity používania v príslušných oblastiach použitia. Časové údaje k dĺžke používania preto nie sú k dispozícii. Čas používania je ovplyvnený kombináciou niekoľkých faktorov: účinkami
– viditel'ného a/alebo UV žiarenia,
– vysokých alebo nízkych teplôt alebo striedania teplôt,
– biologických prostriedkov (škodcovia a pod.),
– mechanických vplyvov (oder a pod.) a kontaminácia (rozstrekuite a pod.).

Obsolescenosť: Pri skladovaní podľa odporúčania nebudú trvať až tri roky od dátumu výroby. Životnosť nie je možné špecifikovať a závisí od použitia a zodpovednosti používateľa na určenie vhodnosti odevov pre ich zamýšľané použitie.

Dátum výroby:

mesiac/rok

Všeobecne: Výrobky sa vyrábajú pod a systém kvality. Žiadna zo surovín alebo procesov používaných pri výrobe tohto výrobkuje známe, že má na nositeľa nejakú škodu.

Likvidácia: Odevy sa môžu počas profesionálneho spracovania likvidovať v komunálnom odpade. Pri kontakte s chemikáliami sa riadte pokynmi výrobcu na likvidáciu príslušnej chemikálie.

Upozornenie: Údaje k právnemu základu pre každý produkt PSA a príslušnému vyhláseniu o zhode nájdete v priloženom liste alebo ich môžete nájsť pod číslom položky výrobku na nasledujúcej webovej stránke:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

EE Teave ja kasutajajuhend

Ladustamine Hoida kuivas ja pimedas.

Hoiatus!
Kui on oht, et masinaosad liiguvad, ei tohiks riideid kanda. Rõivad lõigatakse ja torgatakse vastupidavate, lõikamata ja läbistavate tõestustega. Rõivaid saab üldjuhul kasutada hõõrdumise, lõikamise, pisarate ja läbitorkamise eest kaitsmiseks. Rõivaid ei tohi kasutada liikuvate või hammastega terade juures ega labadega.

Mehaaniliste ohtude eest kaitsvad rõivad

EN 388 **Piktogramm ja võimsusastmed vastavalt standardile EN 388: 2016**

Tugevusastmed

EN-löögikaitse	(jah/ei)
TDM-löikekindlus	(aste A – F)
Läbitorkekindlus	(aste 0 – 4)
Rebenemiskindlus	(aste 0 – 4)
Lõikekindlus	(aste 0 – 5)
Kulumiskindlus	(aste 0 – 4)

Kõik tugevusastmed standardi EN 388:2016 järgi (kõrgeim tugevusaste: 4, löikekindlusel: 5, TDM-löikekindlusel F) kehtivad ainult kinda peosna kohta või rõiva peapind. Koormakindluse katse ajal (6.2) tühjendamiseks on kupee katsetulemused ainult soovituslikud, samal ajal kui TDM-i löikekatsituse katse (6.3) on võrdlustulemuskatse. Astet X võib kohaldada ka astmetel a kuni e tähendusega „ei ole testitud" või „ei ole kohaldatav". Löögikaitse: PASS (P) või FAIL (kaitsetase puudub). Mõjutamiskatse tehakse ainult käärmikul.

Kahe või enama mitteseotud kihiga rõivaste kombineeritud klassifikatsioon ei kajasta piisavalt välimise kihi tugevust.

Järgnev teave kehtib mehaaniliste ja termiliste ohtude kaitseriietuse kohta. Kui rõivad koosnevad mitmest osast, mis ei ole püsivalt ühendatud, kehtivad tugevuse tasemed ja kaitsevõime ainult siis, kui osad on täielikult ühendatud.

Kasutusiga Kasutusiga sõltub kasutusvesmärgist olenevalt kulumisastmest ja kasutamise intensiivsusest. Seetõttu ei ole võimalik kasutusiga määrata. Kasutusiga mõjutab mitme teguri koosmõju: kokkupuude
– nähtava valguse ja/või UV-kiirgusega
– kõrge või madala temperatuuri või suure temperatuurimuutusega
– bioloogiliste ainetega (kahjurid jms)
– mehaanilise mõjutusega (hõõrdumine jms) ja saastumisega (pritsmed jms)

Vananemine: Soovitatav ladustamine ei muuda mehaanilisi omadusi kuni kolm aastat alates valmistamiskuupäevast. Teenuse eluiga ei ole võimalik kindlaks määrata ja see sõltub kasutaja kasutusest ja vastutusest, et teha kindlaks, kas see sobib ettenähtud otstarbeks.

Tootmiskuupäev:

kuu / aasta

Üldist: tooted on valmistatud a kvaliteedisüsteem. Ükski toorainest ega selle toote valmistamisel kasutatud protsessid on teada, et kandja on kahjustanud.

Kõrvaldamine Rõivad tuleb kõrvaldada koos olmejäätmetega pärast nõuetekohast kasutamist. Kemikaalide käitlemisel järgige tootja jäätmekäitluse suuniseid.

**Mär

avea vreun prejudiciu asupra purtătorului.

Dezafectare: Îmbrăcămintea trebuie eliminată corespunzător, împreună cu deșeurile menajere. La contactarea produselor chimice, vă rugăm să respectați instrucțiunile de dezafectare ale producătorului de substanțe chimice.

Notă: Datele privind baza legală pentru fiecare echipament individual de protecție și declarația de conformitate aferentă sunt disponibile în anexă sau pot fi accesate precizând numărul de articol al produsului la următoarea adresă de Internet:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

BG Информация и инструкции за употреба

Съхранение: Съхранявайте на сухо и тъмно място.

Предупредително указание!
Когато има опасност от заплитане на движещи се части на машината, не трябва да се носят ръкавици! Облекла се нарязват и пробиват устойчиви, не се нарязват и пробиват. Най-добрите облекла могат да бъдат използвани в общо приложение със защитни инсталации, предпазващи за изтриване, рязане и щипване, където е приложимо. Облеклата не трябва да се използват с мобилни или назъбени остриета.

Облекла за защита срещу механични рискове

EN 388 — **Пиктограма и степени на мощността според EN 388:2016**

Степени на мощността

Защита от ударно въздействие по EN	(да/не)
Устойчивост на срязване по TDM	(ниво A – F)
Устойчивост на пробиване	(ниво 0 – 4)
Якост срещу разрастване на пункатината	(ниво 0 – 4)
Устойчивост на срязване	(ниво 0 – 5)
Устойчивост на триене	(ниво 0 – 4)

Всички степени по EN 388:2016 (максимална степен: 4, при устойчивост на срязване: 5, при устойчивост на срязване по TDM: F) се отнасят само за дланта на ръкавицата или основната повърхност на дрехата. За помятяване по време на изпитването за съпротивление при срязване по нагоста се показателни само докато тестът за съпротивление при срязване TDM (6.3) е референтният тест за ефективност. Степента Х може да се използва и за „А" и „Е" и означава „Не са тествани" или „Не са приложими". За защита от ударно въздействие: PASS (P) или FAIL (няма степен на защита). Изпитването на удар се извършва само върху кокалчетата. Общата класификация за облекла с два или повече слоя без покритие не означава непременно функционалната пригодност на най-външния слой.

Следната информация се отнася до защитни облекла срещу механични и термични рискове: Ако облеклото се състои от няколко части, които не са постоянно свързани помежду си, защитните и защитни действия са валидни само за пълния състав.

Използваемост: Продължителността на употреба зависи от степента на износване и от интензивността на използване в съответните области на приложение. Затова не е възможно да се даде информация за продължителността на употреба. Продължителността на употреба се влияе от комбинацията на различни фактори:
въздействие от
– видимата и/или УВ светлина
– високи или ниски температури или температурни промени
– биологични средства (вредители и други)
– механични въздействия (изтриване и други) и замърсяване (прьски и други)

Остаряване: Когато се съхранява съгласно препоръките, няма да има промяна в механичните свойства до три години от датата на производство. Срокът на експлоатация не може да се определи и зависи от приложението на потребителя и от отговорността за определяне на годността на облеклата по предназначение.

Дата на производство:
(📖) месец/година

Общи положения: Продуктите се произвеждат в съответствие с система за качество. Нито една от сурovините или процесите, използвани при производството на този продукт е известно, че има някаква вреда върху потребителя.

Изхвърляне: Когато работи правилно, изхвърлете дрехите с битови отпадъци. В случай на контакт с химикали, обърнете внимание на инструкциите за изхвърляне на химикали.

Указание: Информацията относно законовата основа за всеки продукт от личните предпазни средства и приведеността към него декларация за съответствие можете да получите от приложението или да откриете чрез въвеждане на артикулния номер на продукта на следния адрес в интернет:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

SI Informacije in navodila za uporabnike

Shranjevanje: Shranjujte v suhem in temnem prostoru.

Opozorilo!
Ne uporabljajte oblačil, kadar obstaja nevarnost, da se rokavice zataknejo z gibljivimi deli strojev. Rokavice so narezane in odporne na plesen, niso rezane in odporne na udarce. Oblačila se lahko uporabljajo v splošni uporabi z ročnimi zaščitnimi zahtevami, primernimi za odrgnine, rezanje, trganje in preboje, kjer je to primerno. Oblačil se ne sme uporabljati s premičnimi ali rezanimi rezili.

Oblačila za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Pomba: Podatke o zakonski podlagi za vsak izdelek PSA in pripadajočo izjavo o skladnosti najdete v dodatku ali na naslednjem spletnem mestu tako, da vnesete številko artikla:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

HR Informacije i upute za korisnika

Skladištenje: čuvajte na suhom i tamnom mjestu.

Upozorenje!
Odjeća se ne smije nositi ako postoji opasnost od prevrtanja dijelova stroja! Odjeća je oštra, ne paprkasta i probušena. Odjeća se može koristiti u opću primjeni kao zaštita prilaknda za abrazije, rezanje, probijanje i probijanje, gdje je to primjenjivo. Odjeća se ne smije koristiti s pokretnim ili nazubljenim noževima.

Zaštitna odjeća protiv mehaničkih opasnosti

EN 388 — **Slikovni prikaz i razine performansa u skladu s normom EN 388:2016**

Razine performansa

Zaštita od udaraca prema normi EN	(da/ne)
Otpornost na rezove prema normi TDM	(razina A – F)
Otpornost na probijanje	(razina 0 – 4)
Otpornost na pucanje	(razina 0 – 4)
Otpornost na rezanje	(razina 0 – 5)
Otpornost na strugange	(razina 0 – 4)

Sve razine performansa prema normi EN 388:2006 (najviša razina performansa: 4, kod otpornosti na rezove: 5, kod otpornosti na rezove prema normi TDM: F) odnose se samo na dlan ili glavnu površinu odjeće. Za odmotavanje tijekom ispitivanja otpornosti na rezanje (6.2), rezultati ispitivanja coupea su samo indikativni, dok je ispitivanje otpornosti TDM (6.3) referentni test učinkovitosti. Razina X može se koristiti za razine od a do e, a znači „Nije testirano" ili „Nije primjenjivo". Za zaštitu od udaraca prema normi EN vrijedi oznaka: PASS (P) ili FAIL (nema oznake). Ispitivanje udarcima provodi se na zglobu.

Ukupna klasifikacija odjeće s dva ili više slojeva koji nisu međusobno povezani ne mora nužno odražavati razinu performansi vanjskog sloja.

Sljedeće se informacije odnose na odjeću za zaštitu od mehaničkih i toplinskih opasnosti: Ako se odjevni predmeti sastoje od nekoliko dijelova koji nisu trajno povezani, performanse i zaštitne mjere primjenjuju se samo na cijelu rukavicu.

Upotrebljivost: vijek trajanja ovisi o stupnju trošenja i intenzitetu upotrebe u različitim područjima primjene. Stoga nije moguće vremenski odrediti vijek trajanja. Na vijek trajanja utječe kombinacija višestrukih čimbenika: utjecaj
– vidljive i/ili nevidljive ultraljubičaste svjetlosti
– visokih ili niskih temperatura ili promjena temperature
– bioloških sredstava (nametnici i sl.)
– mehaničkih djelovanja (strugange i sl.) i zagađenja (prskanjem i sl.)

Biznotyalanga: Javna ponuda će vam omogućiti da mehaničari posjete hotel koji će vam pomoći da se odlučite za šetnju. Uredaj nije opremljen, ali je dostupan i opremljen, što znači da se odnosi na primjenu mylena i odgovaran je za određivanje prikladnosti odjeće.

Gyártás dátuma:
(📖) miesec/godina

Általános: A termékeket a minőségbiztosítási rendszer. Nincs nyersanyag vagy a termék gyártása során felhasznált folyamatok ismert, hogy bármilyen .árt a viselője

Odlaganje: Odjeća se mora na odgovarajući način zbrinuti u kućni otpad. Ako dođu u kontakt s kemikalijama, pridržavajte se smjernica za odlaganje koje je dao proizvođač kemikalija.

Napomena: podatke o zakonskoj osnovi za svaki proizvod koji spada u osobnu zaštitnu opremu te pripadajuću izjavu o sukladnosti možete pronaći u dodatku ili pod kataloškim
brojem proizvoda na sljedećoj internetskoj adresi:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

SRB Informacije i uputstva za korisnike

Skladištenje: čuvati u mračnom i suvom prostoru.

Upozorenje!
Odjeća se ne smije nositi na mjestima gdje postoji opasnost od zapetljavanja pokretnim dijelovima strojeva. Odjevni predmeti su rezani i otporni na probijanje, ne rezani i probušeni. Odjeća se može koristiti u općim primjenama za zahtjevima za zaštitu prikladna za abrazije, rezanje, pucanje i probijanje, gdje je to primjenjivo. Odjeća se ne smije koristiti s pokretnim ili nazubljenim noževima.

Zaštitna odjeća protiv mehaničkih opasnosti

EN 388 — **Piktogram i nivoi performansi u skladu sa normom EN 388:2016**

Nivoi performansi

EN zaštita od udaraca	(da/ne)
TDM otpornost na prosecanje	(nivo A – F)
Otpornost na prodor	(nivo 0 – 4)
Otpornost na cepanje	(nivo 0 – 4)
Otpornost na prosecanje	(nivo 0 – 5)
Otpornost na abraziju	(nivo 0 – 4)

Svi nivoi performansi prema normi EN 388:2016 (maksimalni nivo performansi: 4, kod otpornosti na prosecanje: 5, kod TDM otpornosti na prosecanje: F) se isključivo

Avvertenza!
Non indossare i guanti nel caso in cui sussista il rischio di impigliamento nelle parti mobili di un macchinario!

Indumenti protettivi contro i rischi termici - calore

EN 407 — **Pittogramma e livelli di prestazione secondo EN 407:2004**
Livelli di prestazione

Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	(livelli 0 – 4)
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	(livelli 0 – 4)
Calore radiante	(livelli 0 – 4)
Calore convettivo	(livelli 0 – 4)
Calore da contatto	(livelli 0 – 4)
Comportamento al fuoco	(livelli 0 – 4)

Indicazione: il capo non deve entrare in contatto con fiamme libere ai livelli di prestazione 1 o 2 per la prova di comportamento al fuoco. Il livello di prestazione X invece di un numero indica che il capo non è stato progettato per le applicazioni previste da questo test.

ES Información e instrucciones de uso

Almacenamiento: Almacene este producto en un lugar seco y sin luz. Es posible solicitar al fabricante una lista de sustancias y materiales que pueden provocar alergias.

Advertencia
No use prendas si existe el riesgo de que queden atrapadas entre las partes móviles de la maquinaria.

Prendas de seguridad contra riesgos térmicos (calor)

Aanwijzing: Het kledingstuk mag niet in aanraking komen met open vuur op prestatieniveau 1 of 2 voor het brandgedrag. Prestatieniveau X in plaats van een cijfer betekent dat het kledingstuk niet bedoeld is voor het gebruik waarop deze controle betrekking heeft.

RU Информация и руководство по использованию

Хранение. Хранить в сухом и защищенном от света месте. Изготовитель предоставляет по требованию
перечень веществ и материалов, способных вызвать аллергию.

Предостережение!
Предметы одежды нельзя носить в случае опасности затягивания рук с движущимися частями механизма.

Одежда с защитой от тепловых рисков - высокие температуры

EN 407 — **Маркировка и степени эффективности по стандарту EN 407:2004**
Степени эффективности

Устойчивость к крупным брызгам расплавленного металла (уровни 0 – 4)
Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла (уровни 0 – 4)
Устойчивость к излучаемому теплу (уровни 0 – 4)
Устойчивость к конвективному теплу (уровни 0 – 4)
Устойчивость к контактному теплу (уровни 0 – 4)
Устойчивость к возгоранию в открытом огне (уровни 0 – 4)

Примечание. Если огнестойкость 1 или 2 уровня, контакт одежды с открытым пламенем запрещен. Символ X в столбце степени эффективности означает, что одежда не предназначена для использования в условиях, охватываемых данным испытанием.

Указание: Дрехите не трябва да влизат в контакт с открит пламък на ниво 1 или 2 за поведение при горене. Степента на защита X вместо номер означава, че дрехата не е предназначена за употреба, обхваната от този тест.

SI Informacije in navodila za uporabnike

Shranjevanje: Shranjujte v suhem in temnem prostoru.

Seznam snovi ali materialov, ki bi lahko povzročili alergije in jih lahko vsebujejo izdelki, je po potrebi na voljo pri proizvajalcu.

Opozorilo!
Ne uporabljajte oblačil v primerih, ko obstaja tveganje, da se oblačila zagozdijo v gibljivih delih stroja.

Oblačila za zaščito pred toplotnimi nevarnostmi - toplota

EN 407 — **Piktogram in stopnje zmogljivosti v skladu EN 407:2004**
Stopnje zmogljivosti

Toplotna obremenitev zaradi velikih količin tekočih kovin	(raven 0 – 4)
Toplotna obremenitev zaradi majhnih kapljic staljene kovine	(raven 0 – 4)
Vročina ob sevanju	(raven 0 – 4)
Prenesena vročina	(raven 0 – 4)
Vročina ob stiku	(raven 0 – 4)
Obnašanje ob gorenju	(raven 0 – 4)

Opomba: Na stopnji delovanja 1 ali 2 oblačilo ne sme priti v stik z odprtim plamenom za namene gorenja. Če je namesto števila označena raven zmogljivosti X, oblačilo ni namenjeno uporabi, ki jo zajema ta pregled.

HR Informacije i upute za korisnika

Skladištenje: čuvajte na suhom i tamnom mjestu. Popis
tvari i materijala sadržanih u proizvodu koji mogu uzrokovati alergije po potrebi možete zatražiti od proizvođača.

Upozorenje!

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Se necessário, pode obter junto do fabricante uma lista das substâncias ou materiais presentes neste produto que podem causar uma reação alérgica.

Atenção!
O vestuário não deve ser usado se houver risco de prisão em peças mecânicas móveis.

Vestuário de segurança contra riscos térmicos - calor

EN 407 — **Pictograma y niveles de rendimiento de conformidad con EN 407:2004**
Niveles de rendimiento:

Carga térmica producida por grandes masas de metal fundido	(Nivel 0 – 4)
Carga térmica producida por pequeñas salpicaduras de metal fundido	(Nivel 0 – 4)
Calor radiante	(Nivel 0 – 4)
Calor convectivo	(Nivel 0 – 4)
Calor de contacto	(Nivel 0 – 4)
Comportamiento a la llama	(Nivel 0 – 4)

Nota: la prenda no debe entrar en contacto con una llama abierta si ha alcanzado un nivel de rendimiento 1 o 2 en el comportamiento de la llama. El signo X en lugar de un número indica que la prenda no está diseñada para usarse contra el riesgo correspondiente.

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Se necessário, pode obter junto do fabricante uma lista das substâncias ou materiais presentes neste produto que podem causar uma reação alérgica.

Atenção!
O vestuário não deve ser usado se houver risco de prisão em peças mecânicas móveis.

Vestuário de segurança contra riscos térmicos - calor

PL Informacje i instrukcja użycia

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

Listę substancji lub materiałów, które mogą być zawarte w produkcie i stanowić źródło potencjalnych alergii, można uzyskać od producenta.

Ostrzeżenie!
W przypadkach, w których istnieje ryzyko zaczepienia się o ruchome części maszyny, nie należy używać rękawic!

Zagrożenia termiczne - gorąco i/lub ogień

EN 407 — **Piktogram i poziomy skuteczności wg EN 407:2004**

Poziomy skuteczności

Odporność na duże rozpryski ciekłego metalu (poziom 0 – 4)
Odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu (poziom 0 – 4)
Odporność na promieniowanie cieplne (poziom 0 – 4)
Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom 0 – 4)
Odporność na ciepło kontaktowe (poziom 0 – 4)
Niepalność (poziom 0 – 4)

Uwaga: Rękawica nie może mieć kontaktu z otwartym płomieniem w przypadku 1 lub 2 poziomu zachowania się podczas palenia. Poziom skuteczność oznaczony znakiem X zamiast cyfry oznacza, że nie przewiduje się stosowania rękawicy w przypadku zastosowania, do którego odnosi się niniejsze badanie.

CZ Informace a návod k použití

Skladování: Skladujte v suchu a temnu.Seznam možných obsažených látek nebo materiálů, které mohou způsobit alergie, je v případě potřeby k dostání u výrobce.

Upozornění!
Pokud hrozí riziko zachycení v pohyblivých částech stroje, neměly by se nosit žádné oděvy!

Odjeća se ne smije nositi ako postoji opasnost da će se na njih pričvrstiti neki pokretni dijelovi stroja!

Odjeća za zaštitu od toplinskih opasnosti - toplina

EN 407 — **Slikovni prikaz i razine performansa u skladu s normom EN 407:2004**
Razine performansa

Toplinsko opterećenje zbog velikih količina tekućeg metala	(razina 0 – 4)
Toplinsko opterećenje zbog malih prskotina rastaljenog metala	(razina 0 – 4)
Toplinsko zračenje	(razina 0 – 4)
Konvektivna toplina	(razina 0 – 4)
Dodirna toplina	(razina 0 – 4)
Ponašanje pri gorenju	(razina 0 – 4)

Napomena: ako je stupanj djelovanja za ponašanje pri gorenju 1 ili 2, odjeća ne smije doći u kontakt s otvorenim plamenom. Ako je slovo X prisutno za razinu izvedbe umjesto broja, to znači da odjeća nije namijenjena aplikaciji koja se testira ovim testom.

RS Informacije i uputstva za korisnike

Skladištenje: čuvati u mračnom i suvom prostoru.

Za spisak supstanci i materijala sadržanih u proizvodu, koji mogu da izazovu alergije, po potrebi upitajte proizvođača.

Upozorenje!
Odjeća se ne smije nositi ako postoji rizik da se mogu držati pokretnih dijelova stroja!

Odjeća za zaštitu od toplotnih rizika - toplina

EN 407 — **Piktogram i nivoi performansi u skladu sa normom EN 407:2004**
Nivoi performansi

Toplotno opterećenje zbog velikih količina tečnog metala	(nivo 0 – 4)
Toplotno opterećenje usled manjeg prskanja staljenog metala	(nivo 0 – 4)
Toplotno zračenje	(nivo 0 – 4)
Konvektivna toplota	(nivo 0 – 4)
Kontaktna toplota	(nivo 0 – 4)
Ponašanje pri gorenju	(nivo 0 – 4)

JP 製品情報 取扱説明

・保管：暗く湿度の低い場所に保管してください
安全手袋対機械的リスク
! 警告
お願いします。衣服は、切断されてもバンクしにくい、切断されていない、バンクしないことは一般的な用途には使用できません。危険や損傷我用を使用する場合には適しません
EN 388 — EN 388:2016に基づくヒトクラムと性能レベル

性能レベル	
EN 衝撃保護性	(はい/いいえ)
ISO 耳切割性	(レベル - P)
耐突刺性	(レベル 0 - 4)
耐引裂性	(レベル 0 - 4)
耐引割性	(レベル 0 - 5)
耐摩耗性	(レベル 0 - 4)

ISO耐切割性：F）適用箇所は手袋の手のひら部分のみです。5；耐切割性たは衣服の主面です。レベルXがA～eに適用される場合もあり、「未試験」または「非適用」を意味します。EN衝撃保護性：合格（P）または不合格（保護レベル0

2層またはそれ以上の未接着の層がある手袋の総体的分類は必ずしも外層の性能レベルを示しているわけではありません

手袋が永久的に接着されていない複数のパーツから成る場合、その性能レベルや保護状態は完全な状態にのみ適用されます

着用：使用期間は各着用時の摩耗状態や使用度合により異なります。そのため、使用期間に関する情報を提供することはできません。使用期間は以下の複数の要因の組合せに影響を受けます：可視光

および/または紫外線への暴露
高温/低温とそれは温度変化
EN388:2016に基づくすべての性能レベル（最高性能レベル
（生物学的作用物質（害虫など）、カビ
（機械的影響（摩耗など）や汚染（幾散など

劣化：推奨どおりに保存した場合、機械的特性は製造日から最大5年間変化しません。耐用年数は着用方法によって異なり、使用者が自分の責任で：使用目的のための衣服の適切さを判断するのでは指定できません。製造日

月/年

一般：製品は品質システムのもとで製造されています。本製品の製造において使用された素材や工程で、着用者に害をもたらす物質は検出されていません。

廃棄：衣服は家庭ごみとして正しく処理してください。衣服が化学物質を。接触する場合は、化学物質製造業者の廃棄指示に従ってください

注：各種PPE製品の詳細な情報はこのデータシートを参照してください。
または下記ウェブサイトの製品番号下に記載されています
www.hexarmor.com or www.hexarmor.eu

CN 相关信息和用户须知

存放：请将本品存放于阴暗干燥位置。
警告！
在有继续危险的地方不要穿安全服。安全服装可防止切割和穿刺，不会割伤和刺穿。安全服装可用于一般应用，但不能用于操作移动或锯齿状刀片。
抵抗机械风险的安全手套

EN 388 — **符合 EN 388:2016 的象形图和性能等级**

性能等级	
EN 冲击保护	（是/否）
ISO 抗切割性	（A – F 级）
抗穿刺性	（0 – 4 级）
抗撕裂性	（0 – 4 级）
抗切割性	（0 – 5 级）
抗磨损性	（0 – 4 级）

J 等级：4、耐切割性：5、ISO 耐切割性：F）且仅适用于安全手套的手掌区域 或服装的主要表面。等级 X 也可用于 a 至 e，代表 “未测试” 或 “不适用”。EN 冲击防护：通过（P）或不通过（无防护级别）。

对双层或多层未做连接的安全手套的总体分类并不一定能表示出手套外层的性能等级。

以下信息适用于安全手套对机械和过热风险的防范： 若安全手套由多个非永久性粘合在一起的部分组成，其性能等级和保护效果仅适用于全部组成部分

应用： 使用寿命取决于在相关应用中的磨损程度和使用强度。因此，我们无法提供有关使用寿命的具体信息。使用寿命会受到诸多因素的影响：暴露于

- 可见光和/或紫外线
- 可见光和/或紫外线
- 温度过高或过低，或温度改变
- 生物作用（虫害等）
- 机械影响（磨损等）和污染（溅污等）

老化： 若按建议存放，则安全手套自生产日期起五年内不会遭

CN 信息和用户指南

存储：存放在避光干燥的地方。
如果需要，可以从制造商处获得可能存在的潜在致敏物质或材料的清单。
警告！

TR Kullanıcı talimatı ve bilgiler

Muhafaza: Kuru ve güneş görmeyen yerde muhafaza edin.
İçeriğindeki, alerjilere sebep olabilecek olası madde ve materyallerin bir listesi ihtiyaç halinde üreticiden temin edilebilir.

Uyarı!
Hareketli makine parçalarına sıkışma riski varsa, giysileri giyme-yin!

Termal risklere karşı koruyucu giysiler

EN 407 — **EN 407:2004 gereğince piktogram ve performans seviyeleri**
Performans seviyeleri

Büyük miktarlarda akıcı metallerin ortaya çıkardığı ısı yükü	(seviye 0 – 4)
Küçük enjektörler nedeniyle ortaya çıkan ısı yükü	(seviye 0 – 4)
Erityik haldeki metaller	(seviye 0 – 4)
Yayılan ısı	(seviye 0 – 4)
Konvektif ısı	(seviye 0 – 4)
Temas ısısı	(seviye 0 – 4)

Uyarı: Giysi yanıcılık performans seviyesi 1 veya 2'de açık bir alevle temas etmemelidir. Sayı yerine X performans seviyesi, giysinin bu testle kullanılmak üzere tasarlanmadığını gösterir.

DK Information og brugsvejledning

Opbevaring: Opbevares tørt og mørkt.

En liste over m ulige indholdsstoffer eller -materialer, der kan fremkalde allergi, fås hos producenten ved behov.

Advarsel!
I tilfælde, hvor der er fare for at blive fanget i bevægelige maskindele, bør der ikke bæres tøj!

Beskyttelsesbeklædning mod termiske risici - varme

EN 407 — **Piktogram og effektniveauer IHT. EN 407: 2004**
Effekttrin

Varmebelastning med store mængder flydende metal	(nivå 0 – 4)
Varmebelastning med små stænk smeltet metal	(nivå 0 – 4)
Strålingsvarme	(nivå 0 – 4)
Konvektiv varme	(nivå 0 – 4)
Kontaktvarme	(nivå 0 – 4)
Brandadfærd	(nivå 0 – 4)

Brīdinājums!
Kui on töenäoline, et kasutaja võib liikuda masinaosade vahel, ei tohi rõivaid kanda.

Aizsargapģērbs pret karstumu

EN 407 — **Piktogramma un izpildes līmeņi saskaņā ar EN 407:2004**
Izpildes līmeņi

Liela daudzuma šķidra metāla izraisīta termālā noslodze	(0 – 4. līmenis)
Nelielu izkausēta metāla šļakatu izraisīta termālā noslodze	(0 – 4. līmenis)
Starojuma siltums	(0 – 4. līmenis)
Konvektīvais siltums	(0 – 4. līmenis)
Saskares siltums	(0 – 4. līmenis)
Ugunsizturība	(0 – 4. līmenis)

Norāde. Rõivad ei tohi kokku puududa lahtise tulega, kui neil on tulepüsivus 1 või 2. Kui numbri asemel on määratud täitmistase X, tähendab see, et rõivad ei ole ette nähtud käesolevas katses käsitletud kasutamiseks.

LT Informacija ir naudojimo instrukcija

Laikymas: laikyti sausoje ir tamsioje vietoje.
Sudėtyje galimai esančių substancijų ar medžiagų, kurios gali sukelti alergines reakcijas, sąrašą prireikus galima gauti iš gamintojo.

Įspėjamasis nurodymas!
Jei kyla pavojus, kad drabužiai gali būti įtraukti į judančias mašinų dalis, jie neturėtų būti dėvimi!

SA معلومات وإرشادات المستخدم

التخزين: يتم التخزين في مكان مظلم وجاف.

تحذير!

يجب عدم ارتداء القفازات على مكان خطر من الانجذاب الآلي. القفازات مقاومة وملائمة كظروف واقعية فقط. هذه القفازات غير مناسبة للاستخدام العام. يمكن استعمال القفازات في الاستخدامات العامة ولكن لا يجب استخدام القفازات مع الشفرات المتحركة أو المسننة.

EN 388 — **الرسم التخطيطي ومستويات الأداء وفقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي رقم EN 388:**

مستويات الأداء:

مقاومة للكشط	السعية من الكشط وفقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي (السعية (من ١ – ٤)
مقاومة الثقب	مقاومة الثقب وفقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي (السعية (من ١ – ٤)
مقاومة القطع	مقاومة القطع (السعية من ٠ – ٥)
مقاومة التمزق	مقاومة التمزق (السعية من ٠ – ٤)
مقاومة الثقل	مقاومة الثقل (السعية من ٠ – ٤)

EE Teave ja kasutajajuhend

Ladustamine Hoida kuivas ja pimedas.
Vajaduse korral võite tootjalt saada nimekirja võimalikest sisalduvatest ainetest või materjalidest, mis võivad tekitada allergiat.

Hoiatus!
Kui on oht masina liikuvate osade vahel liikuda, ei tohi rõivaid kanda.

Kaitseriõivad termilise ohu eest - soojusoht

EN 407 — **Piktogramm ja tugevusastmed standardi EN 407:2004**
Tugevusastmed

Soojuskoormus läbi suurte vedela metalli koguste	(aste 0 – 4)
Soojuskoormus läbi väikeste sula metalli pritsmete	(aste 0 – 4)
Soojuskiirgus	(aste 0 – 4)
Konvektiivne soojus	(aste 0 – 4)
Kontaktsoojus	(aste 0 – 4)
Põlemiskäitumine	(aste 0 – 4)

Märkus. Rõivas ei tohi kokku puududa lahtise leegiga põlemiskäitumise 1. või 2. etapis. X-numbri tugevuste asemel tähendab see, et rõivas ei ole mõeldud selleks otstarbeks kasutamiseks.

LV Informācija un lietotāja instrukcija

Uzglabāšana. Glabāt tumšā un sausā vietā.
Saraksts ar vielām vai materiāliem, kas var izraisīt alerģis kas reakcijas, ir pieejams pie ražotāja pēc pieprasījuma.

EN 407

DE Information und Gebrauchsanleitung

Lagerung: Trocken und dunkel lagern.

Eine Liste möglich enthaltener Substanzen oder Materialien, die Allergien verursachen können, ist bei Bedarf beim Hersteller erhältlich.

Warnhinweis!
Wenn die Gefahr besteht, dass Sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen, sollten Sie keine Kleidung tragen!

Schutzkleidung gegen thermische Risiken - Hize

EN 407 — **Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 407:2004**
Leistungsstufen:

Wärmebelastung durch große Mengen flüssigen Metalls	(Level 0 – 4)
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	(Level 0 – 4)
Strahlungswärme	(Level 0 – 4)
Konvektive Wärme	(Level 0 – 4)
Kontaktwärme	(Level 0 – 4)
Brennverhalten	(Level 0 – 4)

Hinweis: Das Kleidungsstück darf in der Leistungsstufe 1 oder 2 für das Brennverhalten nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Die Leistungsstufe X anstelle einer Zahl bedeutet, dass das Kleidungsstück nicht für die von dieser Prüfung abgedeckte Verwendung bestimmt ist.

GB Information and user instructions

Storage: Store in a dark, dry place.
A list of potentially allergenic substances or materials that could be present is available from the manufacturer if required.

Warning!
Garments should not be worn where there is a risk of being caught in moving machinery parts.

Safety garments for protection against thermal risks – heat

EN 407 — **Pictogram and performance levels in accordance with EN 407:2004**
Performance levels:

Thermal load caused by large quantities of molten metal	(level 0 – 4)
Thermal load caused by small splashes of molten metal	(level 0 – 4)
Radiant heat	(level 0 – 4)
Convective heat	(level 0 – 4)
Contact heat	(level 0 – 4)
Burning behaviour	(level 0 – 4)

Note: At performance level 1 or 2 for burning behaviour, the garment must not come into contact with an open flame. Where performance level X is stated instead of a number, this indicates that the garment is not intended for the use covered by this test.

FR Information et notice d'utilisation

Rangement : ranger dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Vous pouvez demander au fabricant une liste des substances ou matières éventuellement contenues dans le produit qui pourraient provoquer des allergies.

Attention !
Ne portez pas de vêtements s'il y a un risque de vous coincer dans les pièces mobiles de la machine!

Vêtements de protection contre les risques thermiques: chaud

EN 407 — **Pictogramme et fabricant de performance conformément à la norme EN 407:2004**
Niveaux de performance:

Charge thermique liée à de grosses projections de métal en fusion	(niveau 0 à 4)
Charge thermique liée à de petites projections de métal liquide	(niveau 0 à 4)
Chaleur radiante	(niveau 0 à 4)
Chaleur convective	(niveau 0 à 4)
Chaleur de contact	(niveau 0 à 4)
Réaction au feu	(niveau 0 à 4)

Indication : en ce qui concerne la réaction au feu, le vêtement ne peut pas entrer en contact avec une flamme nue pour les niveaux de performance 1 ou 2. La mention «niveau de performance X» pour remplacer un chiffre indique vérifier

IT Informazioni e istruzioni per l'uso

Conservazione: conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. All'occorrenza è possibile richiedere al produttore un elenco delle sostanze o dei materiali contenuti nel prodotto che potrebbero causare allergie.

Varning!
Använd inte plagg om de kan fånga sig i rörliga maskindelar!

Beskyttende plagg mot termiske farer - varme

EN 407 — **Piktogram och prestandanivåer enligt EN 407:2004**
Prestandanivåer

Värmebelastning från stora mängder flytande metall	(nivå 0 – 4)
Värmebelastning från små stänk av smält metall	(nivå 0 – 4)
Strålningsvärme	(nivå 0 – 4)
Konvektiv värme	(nivå 0 – 4)
Kontaktvärme	(nivå 0 – 4)
Brandegenskaper	(nivå 0 – 4)

Anvisningar: Klädet får inte komma i kontakt med öppna flammor på prestandanivå 1 eller 2 för brandegenskaper. Prestationsnivå X istället för ett nummer betyder att plagget inte är avsett för användningen av det här testet.

NO Informasjon og bruksanvisning

Lagring: Oppbevares tørt og mørkt.

En liste over mulige innholdsstoffer eller materialer, som kan forårsake allergier, er tilgjengelig fra produsenten ved behov.

Advarsel!
I tilfeller der det er fare for å bli fanget i bevegelige maskindeler, bør plagg ikke brukes!

Beskyttende plagg mot termiske farer - varme

EN 407 — **Piktogram og effektnivåer iht. EN 407:2004**
Effektnivåer

Varmebelastning på grunn av store mengder flytende metaller	(nivå 0 – 4)
Varmebelastning på grunn av små sprut smeltede metaller	(nivå 0 – 4)
Strålingsvarme	(nivå 0 – 4)
Konvektiv varme	(nivå 0 – 4)
Kontaktvarme	(nivå 0 – 4)
Forbrenningsatferd	(nivå 0 – 4)

Merk: Klæret skal ikke komme i kontakt med åpen flamme på kraftnivå 1 eller 2 for forbrenningsadferd. Strømnivå X i stedet for et tall betyr at plagget ikke er beregnet for bruk som dekkes av denne kontrollen.

SE Information och bruksanvisning

Förvaring: Förvaras torrt och mörkt.

En lista över möjliga substanser och material som kan förorsaka allergier kan vid behov erhållas från tillverkaren.

Apsauginiai drabužiai, apsaugantys nuo karščio

EN 407 — **Piktograma ir veiksmingumo lygiai pagal EN 407:2004**
Veiksmingumo lygiai

Šiluminė apkrova dėl didelių kiekių skysto metalo	(0–4 lygiai)
Šiluminė apkrova dėl mažų purslų lydyto metalo	(0–4 lygiai)
Spinduliuojama šiluma	(0–4 lygiai)
Konvekcinė šiluma	(0–4 lygiai)
Sąlyčio šiluma	(0–4 lygiai)
Degumas	(0–4 lygiai)

Pastaba. Drabužiai neturi liesti atviros liepsnos, kai 1 arba 2 degumo efektyvumo lygis yra veiksmingas. Vietoj skaičiaus, X veiksmingumo lygis reiškia, kad drabužis nėra skirtas naudoti, kuriam buvo atliktas šis patikrinimas.

HU Információ és használati utasítás

Tárolás: száraz, sötét helyen.

Azon előforduló alkotóelemek vagy anyagok listája, melyek esetlegesen allergiát okozhatnak, kérésre a gyártótól kikér hető.

Figyelem!
Nem szabad viselni a védőruházatot, ha fennáll a veszélye, hogy a mozgó gépalkatrészek összekapcsolódnak.

RO Informații și instrucțiuni pentru utilizatori

Depozitare: A se păstra într-un loc uscat, întunecos.

Dacă este necesar, aveți posibilitatea să solicitați producătorului o listă cu posibile substanțe sau materiale care pot să cauzeze reacții alergice.

Atenție!
Nu purtați articole de îmbrăcăminte dacă sunt expuse riscului prinse de piesele mobile ale mașinilor!

Îmbrăcăminte pentru a proteja împotriva riscurilor termice - căldură

EN 407 — **Piktogrammi ja suojaustasot standardin EN 407:2004 mukaan**
Suojaustasot

Lämmönkestävyys suurissa määrissä sulamettalia	(Taso 0 – 4)
Lämmönkestävyys p